

**FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR**  
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R\$ 33.000,00 e R\$ 17.600,00).

	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR</b>	
<b>NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO</b>	281	
<b>NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)</b>	10358	
<b>EXERCÍCIO FINANCEIRO</b>	2019	
<b>SETOR SOLICITANTE</b>	Gerência Administrativa e Financeira	
<b>OBJETO</b>	Contratação de bombeiro hidráulico para execução de serviços objetivando a identificação da origem de um vazamento no banheiro masculino para acesso de visitantes, localizado no térreo do prédio do CRCMG, e adoção das providências necessárias para contenção, incluindo os materiais.	

PE-002/AF  
4/10/2018



## Solicitação de compra/serviço

10358

**Pedido de:** Serviço      **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Emitido em:** 13/07/2019      **Responsável pela Demanda:** VINICIUS      **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 15/07/2019  
**Responsável pela validação:**

**Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:**

Foi identificado um vazamento de água na laje da garagem do prédio do CRCMG, localizada no subsolo, abaixo do banheiro masculino para acesso de visitantes, localizado no térreo do prédio do CRCMG. Foi acionado o seguro do prédio duas vezes, mas os profissionais que atenderam ao chamado de assistência não conseguiram localizar a fonte do vazamento e muito menos, resolver o problema. Foi acionado ainda, outros dois profissionais independentes, que realizaram a vistoria e também não conseguiram localizar a origem da água, tendo um deles, inclusive, utilizado equipamento próprio para rastrear vazamentos, sem obter sucesso. Assim, faz-se necessária a contratação de bombeiro hidráulico para identificação da origem e contenção do vazamento, evitando os riscos ocasionados por esse tipo de problema e resguardando as instalações do prédio, que constitui o patrimônio do CRCMG.

Quantidade	Descrição do material ou serviço
1	Contratação de bombeiro hidráulico para execução de serviços objetivando a identificação da origem de um vazamento no banheiro masculino para acesso de visitantes, localizado no térreo do prédio do CRCMG, e adoção das providências necessárias para contenção, incluindo os materiais.

**Número do centro de custo:** 321      GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
**Número do projeto:** 5008      MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA  
**Conta contábil:** 6.3.1.3.02.01.030      MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS  
**Valor disponível:** R\$ 23.604,12  
**Valor estimado:** R\$ 1.300,00

**Funcionário da equipe de planejamento da aquisição:**

**Fiscal técnico do contrato:**

**Substituto do fiscal:**

**Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:**

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 15/07/2019 14:08:14

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 15/07/2019  
17:40:46



**Dados do fornecedor**

Nome/Razão social: MARCELO LUIS DE SOUZA - 005.368.796-56  
CPF/CNPJ: 20.403.020/0001-10  
Contato: Marcelo Luis  
Telefone: (31) 9979-8243  
E-mail: prestadoreservicos.bh@gmail.com

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de bombeiro hidráulico para execução de serviços objetivando a identificação da origem de um vazamento no banheiro masculino para acesso de visitantes, localizado no térreo do prédio do CRCMG, e adoção das providências necessárias para contenção, incluindo os materiais.	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

**DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA**

Razão social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais  
Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100  
CNPJ: 17.188.574/0001-38  
Inscrição estadual: Isento

**TOTAL**

**R\$ 1.300,00**

**CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:**

- 1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
- 2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
- 3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;
- 4 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 5 - Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
- 6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
- 8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
- 9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

**OBSERVAÇÃO:**

AUTORIZADO POR:

Vinicius Tadeu Rezende Rosa  
Gerente Administrativo e  
Financeiro do CRCMG

DATA: 15/07/2019



## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2964	15.07.2019	ESTIMATIVA	10358	2988	2019

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1154	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

## Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		10358	0

## Favorecido

**Nome** : MARCELO LUIS DE SOUZA 005.368.796-56 **CNPJ / CPF** : 20.403.020/0001-10  
**Endereço** : RUA DAS MARIAS, 371 - CASA **Bairro** : BAIRRO EYMARD  
**CEP** : **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG  
**Banco** : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DE UM VAZAMENTO NO BANHEIRO MASCULINO PARA ACESSO DE VISITANTES, LOCALIZADO NO TÉRREO DO PRÉDIO DO CRCMG, E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CONTENÇÃO, INCLUINDO OS MATERIAIS.	999	1.500,00	1.500,00

## Valor por Extenso

Um Mil, Quinhentos Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
45.000,00	21.395,88	1.500,00	22.104,12

Belo Horizonte, 15 de Julho de 2019

Assinado por VINICIUS  
TADEU REZENDE ROSA  
(08418408650)  
Data: 15/07/2019  
18:06:29

Assinado por MARIA  
APARECIDA LOPES  
MONTEIRO CARDOSO  
(99403641649)  
Data: 16/07/2019 09:14:58

Assinado por ROSA  
MARIA ABREU BARROS  
(38454572600)  
Data: 16/07/2019  
09:35:44

---

**Parecer Técnico n.º 10358**

**Assunto:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 10358

**Objeto:** Contratação de bombeiro hidráulico para execução de serviços objetivando a identificação da origem de um vazamento no banheiro masculino para acesso de visitantes, localizado no térreo do prédio do CRCMG, e adoção das providências necessárias para contenção, incluindo os materiais.

**Justificativa:** Foi identificado um vazamento de água na laje da garagem do prédio do CRCMG, localizada no subsolo, abaixo do banheiro masculino para acesso de visitantes, localizado no térreo do prédio do CRCMG. Foi acionado o seguro do prédio duas vezes, mas os profissionais que atenderam ao chamado de assistência não conseguiram localizar a fonte do vazamento e muito menos, resolver o problema. Foi acionado ainda, outros dois profissionais independentes, que realizaram a vistoria e também não conseguiram localizar a origem da água, tendo um deles, inclusive, utilizado equipamento próprio para rastrear vazamentos, sem obter sucesso. Assim, faz-se necessária a contratação de bombeiro hidráulico, em caráter de urgência, para identificação da origem e contenção do vazamento, evitando os riscos ocasionados por esse tipo de problema e resguardando as instalações do prédio, que constitui o patrimônio do CRCMG.

**Fornecedor:** Marcelo Luis de Souza – 005.368.796-56

**Valor:** R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

**Embasamento Legal:** Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

**Relatório:**


O processo de dispensa de licitação citado acima se encontra devidamente formalizado e possui embasamento no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.02.01.030 (manutenção e conservação bens imóveis).

**Conclusão:**

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2019.



Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso  
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos